

マッサージベッド(マット表面)の張替修理サービスのご案内

メーカーを問わず、他店でお買上いただいた製品も張替修理可能です。
新品のお値段の半額以下の修理料金(25,000円～)でマッサージベッドのリフォームを承ります。

マッサージテーブルの木の軋み(きしみ)を直したい、なくなってしまったネジや保護キャップ
などの金具類、パーツ類が欲しいなどの場合も、お気軽にお問合せください。

<BEFORE> こんな風に劣化したマットを何とかしたいという方はご相談下さい ↓↓



上記画像はお客様から張替修理のご依頼いただいた、アースライト社製のマッサージベッドの劣化の様子です。

(左:2006年製アースライト社製アパロン、中央:2006年製アースライト社製 NEW スピリット、右:2010年製 New スピリットフェイスホール)

↓↓ **<AFTER>** こちらは張替修理後です。新品同様になりました。 ↓↓



◆ 新品の商品の見学・ご注文・お問合わせ、マッサージベッドの修理・補修のお申込み・ご相談は、お気軽にお電話下さい ◆

セラピスト向け専門ショップ ラベンダーヒル町屋店 Annex (☎03-3810-7050)

張替え修理の実際の事例をご覧になりたい方は、ネットで検索！

ラベンダーヒルマッサージベッド張替事例集

セラピスト向けのマッサージベッド、マッサージテーブルアクセサリーの専門店であるラベンダーヒルでは、マッサージベッドのテーブルトップなどの張替え修理サービスを行っています。製造メーカーを問わず、いろんな種類のマッサージベッドの張替修理が対応可能となりました。テーブルトップのマットの張替修理にかかる料金は25,000円～(税別・送料別)です。

張替の材料のビニールレザーのグレード、耐久性、マットの形、劣化したビニールレザーの剥がし作業、縫製の複雑さ、付属品の有無などにより価格は異なります。また、中国製の廉価品等、躯体の木材、金具、ウレタンのスポンジのグレードが低い場合など、張替修理が不可能なものもありますので、予めご了承下さい。木製の折り畳み式以外(アルミ製のもの、ステーションリ据え置きタイプのものなど)につきましても、張替を承ることが可能な場合もあります。

詳しくは、ラベンダーヒルの店主の増子までご相談下さい。電話 03-3810-7050

マッサージベッド、テーブルの木の軋み(きしみ)などでお悩みの場合なども含め、マッサージベッドの修理のご要望、パーツのお求めなど、ご相談やご要望があれば、どんな些細なことでもご相談に応じます。お気軽にご連絡下さい。

修 理 料 金 表 (税別) 2017年11月～

修理内容	製品の形状	使用材料	料金(円)	備考
テーブル本体の ビニールレザーの張替 *	スクエア(四角)コーナー	アースライト社製 NS PU (ジャングルテスト約2年)	32,000	メーカーによる縫製代込
	ラウンド(丸型)コーナー	”	33,000	”
	ラウンドフェイスホール付	”	38,000	”
	スタンダードフェイスホール付	”	38,000	”
アースライト社製の張替生地のみ販売		”	18,500	～ マットの形状、フェイスホールの有無により異なります
※アースライト標準色は追加料金なし。その他オプションカラーは2,550円分の追加料金が加算となります。				
テーブル本体の ビニールレザーの張替 *	スクエア(四角)コーナー	日本製ソフトPUレザー (ジャングルテスト10年)	30,600	材料費、縫製費用込
	ラウンド(丸型)コナー	”	32,600	”
	ラウンドフェイスホール付	”	37,600	”
	スタンダードフェイスホール付	”	35,600	”
	ステイプル外し作業なしのマジックテープ式の場合	”	25,000	”
ベッド幅32インチの加算料金(幅32”超は別途見積り)	”	1,000	”	”
背もたれ付ベッドの加算料金	”	10,000	”	”
ビニールのステーブルカバー付きの場合の加算料金	”	2,000	”	”
アークライト社の中国製品のステイプル外し作業加算料金	”	3,000	”	”
ヘッドレストクッション の張替 **	クレセントクッション	日本製ソフトPUレザー (ジャングルテスト10年)	7,500	材料費、縫製費用込
フェイスホール用 プラグ(蓋)の張替 **	ラウンド(丸型)	日本製ソフトPUレザー (ジャングルテスト10年)	6,000	材料費、縫製費用込
	スタンダード(涙型)	”	5,000	”
ケーブルワイヤーの吊りゴムの交換	”	”	1,000	材料費込み
脚ゴムの交換	”	”	1,800	材料費込
スツールの座面の張替	折り畳みスツール	日本製ソフトPUレザー (ジャングルテスト10年)	5,000	材料費、縫製費用込
	キャスター付スツール	”	6,000	”
	背もたれ付スツール	”	10,000	”
ボルスタークッション等の張替	”	”	4,000～	”
張替用ビニールレザー のみ販売	”	日本製ソフトPUレザー (ジャングルテスト10年)	3,600～	/ 1mあたり
出張費 ***	(見積もり・修理品の引き取り をご希望の場合)	半径20キロまでのエリア	2,500	高速料金が加算になる場合があります
		半径50キロまでのエリア	3,500	高速料金が加算になる場合があります
		半径50キロを超えるエリア	別途見積	高速料金が加算になる場合があります

備考 * テーブルトップの張替には、ハンドル(取っ手)の張替も含まれます。フラットなタイプのみとなります。足元リクライニング付の場合は、別途お見積りいたします。

* 製品のサイズや構造が特殊なAstra Lite社製マッサージテーブルやヨーロッパ製の製品などは、別途数千円の特別作業料が加算となります。

** フィラープラグ、ヘッドレストクッションの張替料金は、テーブルトップと同時に行う場合のみの価格となります。単品修理の場合は、+3,600円となります。

** 修理品は、基本的に当社までお持ち込みいただくか、宅配便等でお送りいただくこととなります。(送料はご依頼のお客様にご負担いただきます)