

## マッサージベッド(マット表面)の張替修理サービスのご案内

メーカーを問わず、他店でお買上いただいた製品も張替修理可能です。  
新品のお値段の半額以下の修理料金(28,000円～)でマッサージベッドのリフォームを承ります。

マッサージテーブルの木の軋み(きしみ)を直したい、なくなってしまったネジや保護キャップ  
などの金具類、パーツ類が欲しいなどの場合も、お気軽にお問合せください。

<BEFORE> こんな風に劣化したマットを何とかしたいという方はご相談下さい ↓↓



上記画像はお客様から張替修理のご依頼いただいた、アースライト社製のマッサージベッドの劣化の様子です。

(左:2006年製アースライト社製アバロン、中央:2006年製アースライト社製 NEW スピリット、右:2010年製 New スピリットフェイスホール)

↓↓ <AFTER> こちらは張替修理後です。新品同様になりました。 ↓↓



◆ 新品の商品の見学・ご注文・お問合わせ、マッサージベッドの修理・補修のお申込み・ご相談は、お気軽にお電話下さい ◆

セラピスト向け専門ショップ ラベンダーヒル町屋店 Annex (☎03-3810-7050)

張替え修理の実際の事例をご覧になりたい方は、ネットで検索！

ラベンダーヒルマッサージベッド張替事例集

セラピスト向けのマッサージベッド、マッサージテーブルアクセサリーの専門店であるラベンダーヒルでは、マッサージベッドのテーブルトップなどの張替え修理サービスを行っています。 製造メーカーを問わず、いろんな種類のマッサージベッドの張替修理が対応可能となりました。 テーブルトップのマットの張替修理にかかる料金は 28,000 円～(税別・送料別)です。

張替の材料のビニールレザーのグレード、耐久性、マットの形、劣化したビニールレザーの剥がし作業・パーツの洗浄作業の度合い、縫製の複雑さ、付属品の有無などにより価格は異なります。 また、中国製の廉価品等、躯体の木材、金具、ウレタンのスポンジのグレードが低い場合など、張替修理が不可能なものもありますので、予めご了承下さい。 木製の折り畳み式以外(アルミ製のもの、ステーションリー据え置きタイプのものなど)につきましても、張替を承ることが可能な場合もあります。

詳しくは、[ラベンダーヒルの店主の増子までご相談下さい。](#) 電話 03-3810-7050

### 修 理 料 金 表 (税別) 2018年10月1日～

修理・作業内容	製品の形状	使用材料	料金(円)	備考
テーブル本体のビニールレザーの張替 *	スクエア(四角)コーナー	アースライト社製 NS PU (ジャングルテスト約2年)	40,000	～メーカー縫製代込、フェイスホール付の場合+5000円
	ラウンド(丸型)コーナー	”	42,000	～メーカー縫製代込、フェイスホール付の場合+5000円
アースライト社製の張替生地をみの販売		”	25,000	～ マットの形状、フェイスホールの有無により異なります
※アースライト標準色は追加料金なし。その他オプションカラーは2,550円分の追加料金が加算となります。				
日本製のソフトPULレザーはアースライト社が使用している材料の5倍の耐久性があります				
テーブル本体のビニールレザーの張替 *	スクエア(四角)コーナー	日本製ソフトPULレザー (ジャングルテスト10年)	35,000	材料費、分解・標準剥がし作業、縫製、取付、組立て費用込
	ラウンド(丸型)コーナー	”	38,000	”
	ラウンドフェイスホール付	”	43,000	”
	スタンダードフェイスホール付	”	42,000	”
ステイプル外し作業なしのマジックテープ式の場合		”	28,000	”
ベッド幅32インチの加算料金(幅32”超は別途見積り)		”	1,500	”
背もたれ付ベッドの加算料金		”	10,000	”
ビニールの劣化が激しくべとべととしている場合のパーツ洗浄の場合の加算料金		”	2,000	木に粉が吹いたような状態のものは+1,000円
黒いのステーブルカバー付きの場合の剥がし作業加算料金		”	1,000	再取付は不可
マットのウレタンスポンジが木枠から剥がれている場合の補修加算料金		”	1,500	強力両面テープによる接着を行います
フレームの合板が割れている場合の補修作業加算料金		”	2,000	木工用強力パテによる穴埋め補修を行います
アークライト社の中国製品のステイプル外し作業加算料金		”	3,000	”
ヘッドレストクッションの張替 **	クレセントクッション	日本製ソフトPULレザー (ジャングルテスト10年)	7,500	材料費、縫製費用込
フェイスホール用プラグ(蓋)の張替 **	ラウンド(丸型)	日本製ソフトPULレザー (ジャングルテスト10年)	6,000	材料費、縫製費用込
	スタンダード(涙型)	”	5,000	”
ヘッドレストの差込口裏の緩衝剤の剥がし、ハードフェルト取付作業加算料金(4か所)		”	2,500	材料費込
脚ゴムの交換(4個セット)		”	1,800	材料費込 ※1か所の場合は500円
ケーブルワイヤーの吊りゴムの交換		”	1,000	材料費込
ボルト、ネジなどの金具類、パーツの欠損・破損品の調達・取付費用		”	1,000	～当社在庫の有無、内容により異なります
スツールの座面の張替	折り畳みスツール	日本製ソフトPULレザー (ジャングルテスト10年)	5,000	材料費、縫製費用込
	キャスター付スツール	”	6,000	”
	背もたれ付スツール	”	10,000	”
ボルスタークッション等の張替		”	4,000～	” サイズ、形により異なります
張替用ビニールレザーのみの販売		日本製ソフトPULレザー (ジャングルテスト10年)	3,700～	/ 1mあたり
出張費(片道) ***	(見積もり・修理品の引き取り完了後の配達をご希望の場合)	半径20キロまでのエリア	5,000	別途、高速料金、駐車料実費が加算になります
		半径50キロまでのエリア	7,500	別途、高速料金、駐車料実費が加算になります
		半径50キロを超えるエリア	別途見積	別途、高速料金、駐車料実費が加算になります

備考 \* テーブルトップの張替には、ハンドル(取っ手)の張替も含まれます。フラットなタイプのみとなります。足元リクライニング付の場合は、別途お見積りいたします。

\* 製品のサイズや構造が特殊なAstra Lite社製、StrongLite社製マッサージテーブルやヨーロッパ製の製品などは、別途数千円の特別作業料が加算となります。

\*\* フィラープラグ、ヘッドレストクッション等小物の張替料金は、テーブルトップと同時に進行する場合のみの価格となります。単品修理の場合は、+3,700円となります。

\*\*\* 修理品をお客様ご自身で分解、ステイプル外し、パーツの洗浄等を行う場合は、その作業分は不要となります。ご相談下さい。

\*\*\*\* 修理品は、基本的に当社までお持ち込みいただくか、宅配便等でお送りいただくこととなります。(送料はご依頼のお客様にご負担いただきます)